

OPIS:

Sonda przewodnościowa SPW-1 służy do sygnalizacji poziomu cieczy przewodzących. Najczęściej jest stosowana w układach sygnalizacji poziomu obniżonego lub wysokiego, do sterowania i zabezpieczenia pomp, oraz jako zabezpieczenie zbiornika przed przepełnieniem.

Sonda ma zastosowanie w kotłach parowych, wodnych, zbiornikach kondensatu, oraz innych zbiornikach z cieczami przewodzącymi.

UKŁAD POMIAROWY

Układ pomiarowy składa się z sondy SPW-1, oraz z zewnętrznego układu elektronicznego: WPW-1 – układy jednoelektrodowe, WPW-2 – układy dwuelektrodowe, WPW-3 – układy trzejelektrodowe i WPW-4 (WPW-4/E, WPW-4/P) – układy czteroelektrodowe.

BUDOWA

Sonda składa się z następujących elementów:

- korpusu wykonanego ze stali nierdzewnej
- elektrody pomiarowej o długości maksymalnej 1500mm (wykonanej ze stali nierdzewnej)
- dwóch izolatorów wykonanych z PTFE
- osłony wykonanej ze stali nierdzewnej
- wtyku połączeniowego

MONTAŻ

Sonda przystosowana do montażu w położeniu pionowym, lub ukośnym z nachyleniem od pionu do 45°, z połączeniem gwintowym G1/2" lub M14x1,25

DANE TECHNICZNE

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Maksymalne ciśnienie robocze: | 2 MPa |
| 2. Maksymalna temperatura robocza: | 210 °C |
| 3. Ciśnienie próby: | 4 MPa |
| 4. Stopień ochrony połączenia elektrycznego: | IP 54 |
| 5. Gwint: | G1/2" lub
M14x1,25 |
| 6. Długość połączenia z sondą: | 50 m |

